

Коды ошибок кофемашин Bosch Siemens

Модели TCA 6xxx TK 6xxxx

Надпись на дисплее

Ошибка Error 1 - Машина слишком холодная (< 5 C) Сломан датчик NTC (термодатчик)

Ошибка Error 5 - Нет нагрева термоблока

Ошибка Error 8 - Неисправен заварной механизм

Fill up pipe-system - заполнить систему

Empty trays - заполнен лоток отработанного кофе, электрическое сопротивление контактов поддона

Trays missing - вставить поддон, электрическое сопротивление контактов поддона

Brewing unit missing - Заварной блок отсутствует или заблокирован

Add beans - нет кофейных зерен в контейнере зерен